



Castilla-La Mancha

Montaje Radio Escolar PIE'S

CABLES NECESARIOS

Para conectar la mesa de mezclas al ordenador:
USB A MACHO-USB A MACHO



Si el ordenador a conectar para grabación de podcast tiene entrada USB C, también se puede utilizar el siguiente cable:

USB A MACHO-USB C MACHO



CABLES NECESARIOS

PARA CONECTAR EL AMPLIFICADOR DE CASCOS A LA MESA:
Cable Jack 6,3 estéreo



**SALIDA H.P MESA SONIDO
HEADPHONES**




ENTRADA AMPLIFICADOR CASCOS

CABLES NECESARIOS

PARA CONECTAR LOS CASCOS AL AMPLIFICADOR DE CASCOS
4 Adaptadores Audio Jack Hembra 3,5mm a Jack Macho 6,3mm



FUENTE ALIMENTACIÓN



ENTRADA CASCOS



Castilla-La Mancha

DTDR de Toledo (Servicio de Innovación Educativa de CLM)